

MASI BENCANA TERKAIT DAYA RU

No.	Kejadian/ Bencana	Tgl Kejadian	Area Kejadian	WS	Dampak	Areal Terdampak	Tindakan Tanggap Darurat
1	Terjadi Bobolan Bangunan Shipon Kandang Haur 4a (BKhr 4a)	08-Jun-18	Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu	SS. KandangHaur	Pasokan air pada area persawahan yang sudah tanam terganggu	Areal sawah di SS. Eretan	<p>a. Upaya pengaliran air melalui 2 (lubang) Shipon dengan mengoptimalkan debit yang dapat dialirkan melalui lubang Shiphon no. 1 dan 2.</p> <p>b. PJT II dan BBWS Citarum bekerjasama melakukan penanggulangan darurat melalui role sharing dalam item-item pekerjaan fisik yang akan dilakukan secara terintegrasi dan cepat.</p> <p>c. Dalam memaksimalkan fungsi Shipon dilakukan kegiatan fisik berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembersihan puing runtuhan • Pengurugan tanah merah dan pemadatan • Pemasangan Steel Sheet Pile • Pengecoran lantai kerja • Pengecoran lantai beton • Pemasangan Bronjong (sayap hilir siphon) <p>d. Waktu yang disepakati dalam upaya penanggulangan darurat adalah ± 8 hari</p>